



## Bilder från Svanviken-Lindbacke SE0220017

### Restaurering spång



*Uppdraget att renovera rampen vid Svanviken, anpassade för funktionshindrade, fick Åhlunds byggnadsvård. Renoveringen genomfördes med start i april 2018 och stod klar i början av juni.*



*Bilden visar gammalt material (virke) som samlats på p-platsen som fick bytas mot lärk och ek.*



*Före: Restaurering av spång.*



*Efter: Iordningställd spång för funktionshindrade.*



*Ny informatiosskylt för reservatet samt projekt uppsatt där rampen startar.*

## Före och efter bilder:



Bild tas på den nya spången.

### Information

Före åtgärderna sattes igång har informationsskyltar satts upp intill rampen som iordningställts. Även en ny objektskylt samt projektskylt har monterats upp.